

УДК 044.4'24(076.5)
ББК 3.965-01р
Т338

ЗМІСТ

Вступ 4
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MATLAB/ SIMULINK 5
Лабораторна робота 1. ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ ЛАНОК СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 10
Лабораторна робота 2. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 13
Лабораторна робота 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЙКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 15
Лабораторна робота 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ... 17
Лабораторна робота 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРЕКТОЮЧИХ ПРИСТРОЇВ НА СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ... 19
Лабораторна робота 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 22
Лабораторна робота 7. УСТАЛЕНІ ПОХИБКИ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 25
Лабораторна робота 8. ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЙКОСТІ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 27
Лабораторна робота 9. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 29
Список літератури 31

Укладачі: А.Е. Асланян, О.А. Бельська,
С.М. Гальченко, Д.О. Шевчук

Рецензент В.М. Казак

Затверджено методично-редакційною радою Національного
авіаційного університету (протокол № 8 від 25.10.2007 р.).

Теорія автоматичного керування: методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт / уклад.: А.Е. Асланян, О.А. Бельська,
С.М. Гальченко [та ін.]. – К.: НАУ, 2008. – 322 с.

Містить методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисцип-
ліни «Теорія автоматичного керування».
Для студентів спеціальності 6.090600 «Електротехнічні системи електро-
споживання».

ВСТУП

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робот підготовлено згідно з програмою курсу “Теорія автоматичного керування” для студентів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Мета лабораторних робіт – поглибити та закріпити теоретичні знання студентів з методів аналizu замкнutих автоматичних систем.

Лабораторні роботи виконуються методом математичного моделювання динамічних процесів на ЕОМ за допомогою пакета імітаційного моделювання MATLAB у середовищі Windows.

Роботи виконуються в три етапи. На першому підготовчому етапі, який передує роботі в лабораторії, студент повинен ознайомитись з метою роботи; використовуючи літературу вивчити теоретичні аспекти роботи; відповісти на питання; підготувати протокол лабораторної роботи.

На другому етапі, безпосередньо в лабораторії, слід провести одночасно аналізуючи їх з метою запобігання появі похибок.

На завершальному етапі роботи необхідно виконати обчислення, накреслити частотні характеристики, порівняти результати дослідів з теоретичними розрахунками і зробити висновки стосовно досліджуваних процесів, занотувати їх у звіт роботи. Дати відповідь на контрольні питання і захищати роботу.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які виконали перший етап запланованої роботи і мають повністю оформлену попередню роботу.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МАТЛАВ/SIMULINK

1. SIMULINK – ІНСТРУМЕНТ ВІзуального МОДЕЛЮВАННЯ

Розробка моделей засобами Simulink (*S-моделей*) заснована на технології “перенести і залишити” (drag-and-drop). Як елементи та зв’язки між ними використовуються модулі із бібліотеки Simulink. Користувач може задавати спосіб зміни модельного часу (аналоговий чи дискретний), а також час початку і закінчення моделювання. Вхідні та вихідні сигнали системи можуть бути подані як графічно, так і в числовій формі.

2. ПОЧАТОК РОБОТИ

Використовуючи ярлик “MATLAB” на робочому столі Windows запустіть програмний пакет MATLAB. В активному рядку командного вікна введіть команду “Simulink” (кольорова кнопка). Відкриється вікно Simulink Library Browser (розділ бібліотеки Simulink). У командному вікні бібліотеки в меню File виберіть команду New\Model. Відкриється порожнє вікно для створення S-моделі без назви (Untitled), можете надалі привласнити моделі своє ім’я і відправити у свою папку використовуючи команду Save As... у меню File. Ваше основне робоче вікно – це вікно S-моделі. Командні вікна “MATLAB” і Simulink Library Browser (SLB) у разі необхідності активізуються і їх доцільно зменшити, використовуючи кнопки в правому верхньому куті вікна і “мишкою”.

3. СИНТЕЗ МОДЕЛІ

У важко вивчити зміст поточної лабораторної роботи і визначте склад необхідних для виконання роботи блоків. Вам потрібні будуть також джерела стандартних сигналів Sources (Step – стрибок і Sine Wave – синусоїдальний сигнал) і осцилограф із бібліотеки приймачів сигналів Sinks (Scope – осцилограф). За допомогою лівої кнопки “мишки” (ЛКМ) перенесіть обрані вами блоки, а також джерело сигналів і осцилограф у вікно S-моделі. Якщо необхідно мати два чи більше однотипних блоки (елементи), то їх можна одержати безпосередньо у вікні S-моделі за допомогою

правої кнопки "мишки" (ПКМ), виконавши у середині блоку команду Copy (копіювати), а потім у необхідному місці команду Paste (вставити). Будь-який блок моделі можна перемістити, утримуючи натиснутою ЛКМ. У з'єднання можна встановити блок з одним входом і одним виходом. Для цього його потрібно перемістити в необхідне місце з єдинувальної лінії.

На наступному кроці синтезу імітаційної моделі необхідно розташувати блоки відповідно до наведеного рисунку. Зв'язки між блоками реалізуються за допомогою ЛКМ (курсор підводиться до виходу блока до утворення мітки + і після натискання на ЛКМ мітка протягується до входу наступного блоку, де ЛКМ відпускається). Результатом цієї операції буде односпрямований зв'язок у вигляді стрілки. Відгалуження від лінії зв'язку реалізується за допомогою ПКМ (курсор підводиться до точки відводу сигналу і після натискання на ПКМ мітка + підводиться до відповідного входу і відпускається). У разі необхідності лінія відгалуження буде ся у два чи більше прийомів при послідовних поворотах лінії у різних напрямках на 90° . Для підсумовування сигналів використовується модуль Sum з бібліотеки Simulink\Math operations.

4. НАСТРОЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ

4.1. Настроювання джерела сигналів Sources\Step

На блокі Step у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Step. Установити у цьому вікні:

- час початку стрибка Step time: 0;
- початкове значення стрибка Initial value: 0;
- задане значення стрибка Final value: вказане у вказівках до лабораторної роботи.

4.2. Настроювання джерела сигналів Sources\Sine Wave

На блокі Sine Wave у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Sine Wave. Установити у цьому вікні:

- Sine type: Type based – для безперервних систем;
- Amplitude: 1 чи за вказівкою викладача;
- Bias: 0 (постійна складова);

- Frequency (rad/sec): відповідно до вказівок ($1 \text{ Гц} = 2\pi \text{ rad/sec}$);
- Phase (rad): 0; Sample time: 0 – для аналогових систем.

4.3. Настроювання блока підсумовування Math Operations\Sum

На блокі Sum у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Sum. Установити у цьому вікні:

- Icon Shape: round (форма суматора, можна вибрati прямокутник);
- List of signs: [+ - + (Кількість і знаки входів відповідно до досліджуваної схеми).

4.4. Настроювання блока Math Operations\Gain

На блокі Gain у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Gain. Установити у цьому вікні:

- Gain: необхідний коефіцієнт підсилення K ;
- Multiplication: Element-Wise ($K \cdot u$)

4.5. Настроювання блока Continuous\Continuous\Integrator

На блокі Integrator у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Integrator. Установити у цьому вікні:

- External reset: none;
- Initial condition source: internal;
- Initial condition: 0.

4.6. Настроювання блока Continuous\Transfer Fcn

На блокі Transfer Fcn у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Transfer Fcn. Установити у цьому вікні:

- Numerator: $[n \ m \ l]$ – вектор параметрів чисельника;
- Denominator: $[k \ p \ r]$ – вектор параметрів знаменника,
- проблеми обов'язкові, якщо кількість параметрів більше трьох видається відповіді num(s) & den(s) відповідно.

4.7. Настроювання блока Continuous^(Zero-Pole)

На блоці Zero-Pole у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Zero-Pole. Установити у цьому вікні:

- Zeros: $[n \ m \ -l]$ – нулі передавальної функції;
- Poles: $[k \ p \ r]$ – полюса передавальної функції, пробути обов'язкові;
- Gain: коефіцієнт підсилення;
- Absolute tolerance: auto – абсолютна точність.

4.8. Настроювання блоку Discrete\IDE

На блоці IDE у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Link: [ім'я файлу]\IDE. У цьому вікні двома натисканнями ЛКМ на блоці Pulse Generator викликати вікно Block Parameters: Pulse Generator. Установити у цьому вікні:

- Amplitude: 1;
- Period (sec): відповідно до вказівок;
- Pulse Width (% of Period): відповідно до вказівок, $(T_p/T_{\Pi}) \times 100\%$.

4.9. Настроювання блоку Discontinuities (Nonlinear)\Relay

На блоці Relay у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Relay. Установити у цьому вікні:

- Switch on point: відповідно до вказівок (поріг спрацювання);
- Switch off point: відповідно до вказівок (поріг відпускання);
- Output when on: 1 (вихід при вимкненні);
- Output when off: -1 (вихід при вимкненні).

4.10. Настроювання блоку Discontinuities (Nonlinear)\Saturation

На блоці Saturation у вікні S-моделі двома натисканнями ЛКМ викликати вікно Block Parameters: Saturation. Установити у цьому вікні:

- Upper limit: 1 – верхній поріг;
- Lower limit: 1 – нижній поріг.

Для виконання вимог вказівок перед цим елементом доцільно встановити підсилювач Gain (пункт 4.4), підправивши коефіцієнт підсилення відповідно до вказівок.

5. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРІВ РОЗРАХУНКУ І ЙОГО ВИКОНАННЯ

5.1. Установка параметрів

У вікні S-моделі в меню Simulation натисканим ЛКМ викликати вікно настроювання параметрів розрахунку (НПР) – Simulation Parameters: untitled. Вікно НПР має п'ять закладок: Solver (розрахунок); Workspace I/O (введення/виведення даних у робочу область MATLAB); Diagnostics (вибір параметрів режиму діагностики); Advanced (додатково); Real-Time Workshop (може бути відсутнім).

Встановити параметри розрахунку:

- Simulation time. Start time: 0; Stop time: розрахунковий час $t_{n..n}$;
- Solver options. Type: Variable-step, для неперервних систем; Fixed-step, для дискретних систем; Ode 45 (Dormand-Prince);
- Output options. Refine: Output; Refine factor: (тільки цілі числа).

Інші параметри встановлюються автоматично.

5.2. Виконання розрахунку

У вікні S-моделі в меню Simulation натисканим ЛКМ по команді Start запускається процес моделювання, який завершується автоматично або по команді Stop, а потім продовженій командою Continue.

6. РОБОТА З ОСЦІЛОГРАФОМ SCOPE

У вікні S-моделі два рази клікнути ЛКМ по піктограмі Scope. З'явиться вікно Scope з панеллю інструментів, яка містить 11 кнопок:

- Print – друкомісту вікна;
- Parameters – доступ до вікна настроювання параметрів: встановити необхідну кількість осей (входів);

- Zoom – збільшення масштабу по обох осіях;
 - Zoom X-axis – збільшення масштабу по горизонтальній осі;
 - Zoom Y-axis – збільшення масштабу по вертикальній осі;
 - Autoscale – автоматична установка масштабу по обох осіях.
- П'ять режимів, які залишилися, і відповідні їм кнопки при виконанні лабораторних робіт можна не використовувати.

Лабораторна робота 1

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ ЛАНКОВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Навчитись моделювати типові ланки системи автоматичного керування (САК) та обробляти осцилограмами переходних функцій.

Завдання

У роботі досліджуються динамічні характеристики простих ланок (ідеальної, аперіодичної, коливальної) та ідеальної інтегруючої ланки.

Під час підготовки до виконання роботи необхідно самостійно опрацювати такі питання:

1. Класифікація динамічних ланок за видом правої та лівої частин диференціального рівняння.
2. Основні динамічні характеристики ланок і зв'язок між ними.
3. Перетворення з'єднань ланок.

Порядок виконання роботи

1. Зібрати модель пропорційної ланки за схемою, що зображенна на рис. 1.




Рис. 1

- Задаючись вхідним сигналом $f_1 = 10 \text{ В}$ та значеннями коефіцієнта підсилення пропорційної ланки $K_4 = 0,5; 1; 2$ зняти осцилограмами переходних функцій.
Використовуючи осцилограмами визначити коефіцієнти підсилення. Записати рівняння пропорційної ланки.
2. Зібрати модель аперіодичної ланки за схемою, що зображена на рис. 2.




Рис. 2

- Задаючись вхідним сигналом $f_1 = 10 \text{ В}$ та значеннями сталої часу $T_8 = 0,5; 1; 2 \text{ с}$ зняти осцилограмами переходних функцій аперіодичної ланки.

- Використовуючи осцилограмами визначити значення сталої часу. Записати рівняння аперіодичної ланки.
3. Зібрати модель коливальної ланки за схемою, що зображена на рис. 3.




Рис. 3

- Задаючись вхідним сигналом $f_1 = 10 \text{ В}$ та значеннями сталої часу $T_{10} = 0,005; 0,01; 0,02 \text{ с}$ зняти осцилограмами переходних функцій коливальної ланки.
Використовуючи осцилограмами визначити значення сталої часу коливальної ланки та коефіцієнта затисання. Записати рівняння коливальної ланки.

4. Зібрати модель інтегруючої ланки за схемою, що зображенна на рис. 4.




Рис. 4

Задається вхідним сигналом $f_1 = 1 \text{ В}$ та значеннями сталої часу $T_{13} = 0,2; 0,5; 2 \text{ с}$ зняти осцилограмами переходних функцій інтегруючої ланки.

Використовуючи осцилограмами визначити значення сталої часу. Записати рівняння інтегруючої ланки.

Контрольні питання

1. За яким принципом класифікуються ланки САК?
2. Визначити передавальну функції?
3. Визначити поняття дельта-функції?
4. Дайте визначення корегуючому пристрою?
5. Який вигляд має переходна функція простого ідеальної (пропорційної) ланки?
6. Визначити основні часові характеристики ідеальної (пропорційної) ланки
7. Який вигляд має переходна функція простої аперіодичної ланки?
8. Визначити основні часові характеристики простої аперіодичної ланки
9. Який вигляд має переходна функція простої коливальної ланки?
10. Визначити основні часові характеристики простої коливальної ланки
11. Який вигляд має переходна функція ідеальної інтегруючої ланки?
12. Визначити основні часові характеристики ідеальної інтегруючої ланки?

- Лабораторна робота 2

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Навчитись експериментально визначати частотні характеристики САК в розімкнутому та замкнутому стані.

Завдання

У роботі досліджується динамічна модель системи стабілізації. Під час підготовки до виконання роботи необхідно опрацювати такі питання:

1. Частотні характеристики ланок і систем автоматичного керування.
2. Експериментальне визначення частотних характеристик.
3. Побудова логарифмічної амплітудно-частотної характеристики розімкнutoї системи.

Порядок виконання роботи


1. Зібрати модель розімкнutoї системи за схемою, що зображена на рис. 5.
 2. Знайти параметри ланок:
- | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| $X_{\text{вх}}$ | K_4 | $\frac{1}{T_9 p + 1}$ | $\frac{1}{T_8 p + 1}$ | $\frac{2}{T_7 p + 1}$ | $\frac{7}{T_6 p + 1}$ | $X_{\text{вих}}$ |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
- До осцилографа

Рис. 5

2. Задати такі значення параметрів ланок: $K_4 = 0,5$; $T_9 = 0,5 \text{ с}$; $T_8 = 1 \text{ с}$; $T_7 = 0,2 \text{ с}$.
3. Вхід системи підключити до виходу низькочастотного генератора періодичних коливань (НГПК). $X_{\text{вх}}$, $X_{\text{вих}}$ подати на осцилограф (рис. 5).
4. Зняти осцилограмами на таких частотах: $0,2; 0,5; 1 \text{ Гц}$.
5. Зібрати модель замкнутої системи стабілізації за схемою, що зображена на рис. 6, задати $K_6 = 1$ (значення параметрів інших ланок задати згідно з п. 2).

7. Як побудувати асимптотичну ЛАЧХ розімкнutoї системи, якщо відомі передавальні функцii елементів?
8. Що таке точність в типових переходних режимах?
9. Визначення запасу стiйкостi та швидкодiї системи за допомогою переходних процесiв.
10. Побудуйте осцилограмами переходних процесiв розiмкнutoї системи та пояснiть iх вигляд.
11. Побудуйте осцилограмами переходних процесiв замкнutoї системи та пояснiть iх вигляд.

Рис. 6



6. Зняти осцилограмами синусоїдальних коливань в замкнutoї системi на таких частотах: 0,05; 0,2; 0,3; 0,5 Гц. Входом замкнutoї системi є точка прикладання зовнiшнього впливу $X_{вх}$.

7. Використовуючи осцилограми, що отриманi в пунктах 3 i 5, побудувати амплiтудно-фазовi частотнi характеристики розiмкнutoї i замкнutoї систем.

8. Розрахувати комплексний коефiцiєнт пiдсилення розiмкнutoї i замкнutoї систем для частоти 0,2 Гц i вiдповiднi вектори нанести на амплiтудно-фазовi характеристики.

9. Використовуючи осцилограми, що отриманi в п. 3, побудувати ЛАЧХ розiмкнutoї системi. Використовуючи передавальнi функцii (рис. 5) побудувати асимптотичну ЛАЧХ. Порiвняти їх.

10. Побудувати дiйсну частотну характеристику (ДЧХ) замкнutoї системi за її АФЧХ.

Контрольнi питання

1. Як отримати передавальну функцiю розiмкнutoї i замкнutoї систем?
 2. Що називають амплiтудно-фазовою частотною характеристикою системi?
 3. Якi можна отримати з передавальнiй функцii системi?
 4. Якi способи експериментального визначення амплiтудно-фазових частотних характеристик розiмкнutoї системi Ви знаете?
 5. Якi способи експериментального визначення амплiтудно-фазових частотних характеристик замкнutoї системi Ви знаете?
 6. Якi частотнi характеристики, крiм АФЧХ, Вам вiдомi?
- Дайте їх вiзначення.

Лабораторна робота 3

ДОСЛiДЖЕННЯ СТИЙКОСТi СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Прибрати навики щодо експериментальної побудови областей стiйкостi систем автоматичного керування.

Завдання

У роботi дослiдження проводиться на моделi системi автоматичної стабiлiзацiї напруги генератора постiйного струmu з вугiльним регулятором.

Пiд час пiдготовки до виконання роботи необхiдно самостiйно опрацювати такi питання:

1. Основнi поняття стiйкостi руху.
2. Необхiднi, необхiднi i достатнi умови стiйкостi САК.
3. Побудова областей стiйкостi в площинi параметрiв елементiв системi.

Порядок виконання роботи

1. Зiбрати динамiчну системu стабiлiзацiї напруги за схемою, що зображенa на рис. 7.




Рис. 7

2. Задати такі значення параметрів елементів: $T_g = 0,1$ с; $T_8 = 0,2$ с; $K_{12} = 10$.

3. Задаючись різними значеннями сталого часу T_7 , кожного разу визначати за якої величини K_5 система знаходиться на границі стійкості. Результати вимірювань занести до таблиці.

T_7 , с								
K_5								
K								

В останньому рядку $K=100 K_5$, де K – загальний коефіцієнт підсилення системи.

4. Зібрати модель з від'ємним коефіцієнтом підсилення за схемою, що зображенна на рис. 8.




Рис. 8

5. Повторити дослідження згідно з п. 3. Результати дослідень занести до таблиці, аналогічно наведений вище. В останньому рядку цієї таблиці загальний коефіцієнт підсилення системи $K=10 K_5$.

6. За даними таблиць побудувати область стійкості системи в площині параметрів K і T_7 .

7. Розрахувати і за даними розрахунку побудувати область стійкості досліджуваної системи.

Контрольні питання

- Дайте визначення стійкості руху. Що розуміють під стійкістю "в малому", "у великому", технічною стійкістю?
- Дати визначення границі стійкості системи.
- Визначити основні умови стійкості системи.
- Що таке комплексні корні?
- Проаналізувавши отримані корні характеристичного рівняння системи, дайте відповідь стійка система чи ні? І чому?

- Які необхідні, необхідні і достатні умови стійкості?
- Як формулюється теореми А.М. Ляпунова про стійкість лінеаризованих систем?
- Як визначити стійкість системи за допомогою критерію стійкості Гурвіца?
- Як визначити стійкість системи за допомогою критерію стійкості Михайлова?
- Які Ви знаєте критерії стійкості?
- Як розуміти область стійкості в площині параметрів?
- Як побудувати область стійкості системи?
- Визначення області стійкості за допомогою логарифмічних частотних характеристик.

Лабораторна робота 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТАТИЧНІ ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Дослідження впливу параметрів елементів на статичні і динамічні характеристики системи в цілому.

Завдання

У роботі дослідження проводиться на динамічній моделі системи автоматичної стабілізації напруги генератора з вугільним регулятором.

Під час підготовки до виконання роботи потрібно опрацювати такі питання:

- Статичні характеристики САК.
- Характеристики якості перехідного процесу.
- Аналіз САК з використанням нормованої діаграми Вишнеградського.

Порядок виконання роботи

- Зібрати динамічну модель системи стабілізації напруги генератора постійного струму з вугільним регулятором за схемою, що зображена на рис. 9.

2. Задати такі значення параметрів елементів: $T_g=0,1$ с; $T_7=0,05$ с; $T_8=0,2$ с; $K_{12}=0,2$; $f=10$ В. Зняти осцилограмами переходних функцій, задаючись такими значеннями коефіцієнта підсилення $K_6=0,5; 1; 2; 5$ та визначити їхні масштаби по обох осіях.




Рис. 9

3. Встановити значення $K_6=2$ та зняти осцилограмами переходних функцій в тій самій системі задаючись такими значеннями сталого часу: $T_7=0,01; 0,05; 0,2$, 1 с.

4. Розрахувати статичні помилки системи та визначити за нормованого діаграмою степінь стійкості h_0 і степінь коливальності для значень коефіцієнта підсилення K_6 , що вказані у пункті 3.

5. Розрахувати час переходного процесу при $K_6=2$ та інших параметрах, що вказані у п. 2 ($\epsilon = 5\%; 10\%$), порівняти з даними експерименту.

Контрольні питання

1. У чому полягає протиріччя між точністю в усталеному режимі і стійкістю одноконтурних лінійних САК?

2. Дати визначення поняття час переходного процесу системи?

3. Які Ви знаєте основні динамічні характеристики системи?

4. Які Ви знаєте основні статичні характеристики системи?

5. Зняти осцилограмами переходних функцій з різними коефіцієнтами підсилення. Як змінюються статичні та динамічні характеристики системи?

6. Дати визначення поняття перегулювання системи.

7. Дати визначення поняття коливальність системи.

8. Які показники якості процесу керування якнайбільше характеризують систему?

9. Що таке степінь стійкості і як він пов'язаний з часом переходного процесу?
10. Що таке степінь коливальності і як він пов'язаний з перегулюванням?
11. У чому полягає нормування характеристичного рівняння?

Лабораторна робота 5

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРЕГУЮЧИХ ПРИСТРОЙІВ НА СТАТИЧНІ І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Дослідження впливу додаткових зворотних зв'язків і послідовних корегуючих пристрій на динамічні і статичні властивості системи.

Завдання

Вплив додаткових зворотних зв'язків досліджується на динамічній моделі системи стабілізації швидкості обертання теплового двигуна, а вплив форсуючого послідовного корегуючого пристрію досліджується на динамічній моделі слідкучої системи керування турельними установками.

Під час підготовки до виконання роботи необхідно самостійно опрацювати такі питання:

1. Вплив жорсткого і гнуучкого зворотних зв'язків на динамічні і статичні властивості систем.
2. Оцінка переходного процесу за коренями характеристичного рівняння.
3. Вплив послідовних корегуючих пристрій на динамічні статичні властивості систем.
4. Оцінка переходного процесу за ЛАЧХ розімкнutoї системи.
5. Вибір послідовного корегуючого пристрію за допомогою ЛАЧХ розімкнutoї системи.

Порядок виконання роботи

1. Зібрати модель системи стабілізації за схемою, яка зображена на рис. 10.

5. Розрахувати статичні похибки і визначити корені характеристичного рівняння замкнутих систем без додаткового зворотного зв'язку і з жорстким зворотним зв'язком. Провести оцінку переходного процесу за коренями характеристичного рівняння.

6. Зібрати модель спідкуючої системи за схемою, яка зображена на рис. 13.




Рис. 13

2. Задати такі значення параметрів елементів: $K_{12} = 10$; $T_{13} = 0,2$ с; $T_8 = 0,5$ с; $f = 10$ В. Зняти осцилограму переходної функції в системі без додаткового зворотного зв'язку і визначити її масштаб.

3. Гідропривід (елемент 13) охопити від'ємним жорстким зворотним зв'язком, схема якого зображена на рис 11.




Рис. 11

Зняти осцилограму переходної функції за такими значеннями параметрів елементів ланцюга зворотного зв'язку: $K_6 = 1$; $K_4 = 2$.
4. Охопити гідропривід від'ємним ізодромним зворотним зв'язком, схема якого зображена на рис. 12.




Рис. 12

Зняти осцилограму переходної функції в системі за такими значеннями параметрів елементів ланцюга зворотного зв'язку:
 $T_{14} = 0,2$ с; $K_4 = 2$.




Рис. 10

2. Задати такі значення параметрів елементів: $K_{12} = 10$; $T_{13} = 0,2$ с; $T_8 = 0,5$ с; $f = 10$ В. Зняти осцилограму переходної функції в системі без пристрою корегування.

7. Задати такі значення параметрів елементів: $K_4 = 2$; $T_6 = 0,1$ с; $T_{18} = 0,2$ с; $f = 10$ В. Зняти осцилограму переходної функції в системі без пристрою корегування.
8. Включити послідовно в основний ланцюг регулювання пристрій корегування, структурна схема якого зображена на рис. 14.




Рис. 14

Зняти осцилограму переходної функції в системі за такими значеннями параметрів елементів пристрою корегування:
 $T_{15} = 0,2$ с; $K_{12} = 0,5$.

9. Розрахувати і побудувати асимптотичні ЛАЧХ системи без пристрію корегування і скорегованої системи.

Контрольні питання

1. Як за розташуванням коренів характеристичного рівняння оцінити якість системи?
2. Що таке зворотний зв'язок системи? Види зворотного зв'язку систем.
3. Який вигляд має ЛАЧХ системи з бажаною якістю?

4. Як впливає на характеристики системи введення жорсткого зворотного зв'язку?
5. Як впливає на характеристики системи введення швидкісного зворотного зв'язку?
6. Як впливає на характеристики системи введення ізодромного зворотного зв'язку?
7. Як впливає на характеристики системи введення гнучкого зворотного зв'язку?
8. Як впливає на якість переходних процесів введення в зачлені керування інтервала і похідних від величини, що регулюється?
9. Як впливає на якість переходних процесів введення в закони керування диференціала і похідних від величини, що регулюється?
10. Визначити основні якості інтегруючої ланки.
11. Визначити основні якості диференційованої ланки.
12. Які методи збільшення запасу якості вам відомі?

Лабораторна робота 6

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ ІМПУЛЬСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Дослідження імпульсної системи з амплітудно-імпульсною модуляцією (AIM) при різних параметрах імпульсного елементу (IE).

Завдання

У роботі проводиться дослідження впливу IE з AIM-2 на роботу розімкнутих і замкнутих імпульсних систем. При малій скважності $\gamma < 0,1$ можна вважати AIM-1 і AIM-2 еквівалентними. Розкладавши передавальну функцію IE в степеневий ряд при $\gamma = 0$, одержимо

$$F(p) = \frac{1 - e^{-pT_{\Pi}}}{p} = \frac{1 - (1 - pT_{\Pi}\gamma + \frac{p^2 T_{\Pi}^2 \gamma^2}{2!} - \dots)}{p}$$

Якщо за малих γ обмежитись першим членом розкладання, то отримаємо $F(p) = T_{\Pi}\gamma$.

4. Під час підготовки до виконання роботи необхідно самостійно вивчити такі питання:

1. Види імпульсної модулляції.
2. Передавальні функції імпульсних елементів.
3. Передавальна функція замкнутої імпульсної системи.
4. Стійкість замкнутих імпульсних систем.

Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему для отримання статичної характеристики імпульсного елемента, що зображена на рис. 15.




Рис. 15

2. Задати значення параметрів імпульсного елемента: $T_{\Pi} = 250$ мс; $T_i = 12$ мс. Задаючись різними значеннями f , зняти статичну характеристику імпульсного елемента $X[n] = \phi(f)$ – спочатку додатну пілку, а потім від'ємну ($K_4 = 1$). Результати експерименту звести до таблиці і подати графічно.

2. Зібрати модель розімкнutoї імпульсної системи, схема якої зображена на рис. 16.




Рис. 16

3. Зібрати модель розімкнutoї імпульсної системи, схема якої зображена на рис. 17.

3. Задати такі значення параметрів: $T_8 = 1$ с; $T_{\Pi} = 500$ мс; $f_i = 10$ В. Зняти осцилограмами переходної функції при $T_i = 50$; 100 мс.
3. Зібрати модель розімкнutoї імпульсної системи, схема якої зображена на рис. 17.
- Задати такі значення параметрів: $T_{18} = 0,01$ с; $T_{\Pi} = 500$ мс; $f_i = 50$ В. Зняти осцилограмами переходної функції при $T_i = 25$; 50 мс.




Рис. 17

4. Зібрати модель неперервної замкнutoї системи, схема якої зображена на рис. 18.




Рис. 18

Задати такі значення параметрів системи: $K_4 = 20$; $K_6 = 1$; $T_{18} = 0,1 \text{ с}$; $T_8 = 0,1 \text{ с}$; $f_1 = 5 \text{ В}$. Зняти осцилограмами перехідної функції при $K_{12} = 0,1; 0,2$.

5. Зібрати модель замкнutoї імпульсної системи, підключивши послідовно між елементами 4 і 6 системи, схема якої зображена на рис. 18, імпульсний елемент (рис. 19).




Рис. 19

Встановити такі значення параметрів: $K_4 = 20$; $K_6 = 1$; $K_{12} = 0,1$; $T_{18} = 0,1 \text{ с}$; $T_8 = 0,5 \text{ с}$; $f_1 = 5 \text{ В}$. Зняти осцилограмами перехідної функції при $T_n = 60 \text{ мс}$, $T_1 = 25$; 50 мс ; $T_n = 120 \text{ мс}$,

$T_1 = 25$; 50 мс . Оцінити вплив імпульсного елемента на перехідну функцію замкнutoї системи.

6. Визначити перехідну функцію замкнutoї імпульсної системи при значеннях параметрів неперервної частини вказаних у п.5 і при $T_n = 250 \text{ мс}$; $T_1 = 12 \text{ мс}$.

Контрольні питання

1. Дайте визначення імпульсної системи.
2. Які особливості амплітудної модуляції?
3. Дайте визначення решітчастої функції.
4. Зняти осцилограмами перехідної функції системи, та проаналізувати полічені результати.
5. Як отримати дискретне перетворення Лапласа?
6. Дайте визначення амплітудно-імпульсної модуляції.
7. Як отримати передаточну функцію замкнutoї імпульсної системи?
8. Дайте визначення стійкості та якості імпульсних систем керування.
9. Дайте визначення виводковим процесам в імпульсних системах.
10. Що таке кореляційні функції?
11. Як оцінити стійкість замкнutoї імпульсної системи?

Лабораторна робота 7

УСТАЛЕНІ ПОХИБКИ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Дослідження дискретних систем в усталеному режимі. Дослідження статичних та астатичних похибок замкнutoго контуру системи.

Завдання

У роботі проводиться дослідження усталених похибок дискретних систем з використанням динамічних моделей статичних і астатичних систем першого порядку.
Під час підготовки до виконання роботи необхідно самостійно опрацювати такі питання:

- Передавальні функції дискретних САК.
- Усталені похиби САК.
- Статичні та астатичні САК.

Порядок виконання роботи

- Навести схеми, зображені на рис. 21 – 23 до вигляду, наведеному на рис. 20.




Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22




Рис. 23

- Визначити аналітичний вираз передавальної функції за похибкою неперервної системи.
- Визначити аналітичний вираз передавальної функції за похибкою дискретної системи.
- Визначити усталене значення похибки дискретної системи.
- Порівняти результати обчислень та моделювання.

Контрольні питання

- Які системи називаються дискретними?
- Дискретне перетворення Лапласа.
- Передавальна функція замкнutoї дискретної системи.
- Статичні та астатичні дискретні САК.
- За якими правилами можливо перетворення структурних схем?
- Яким чином перетворюється послідовне з'єднання ланок системи?
- Яким чином перетворюється паралельне з'єднання ланок системи?
- Яке правило використовується при переносі суматора з вихіда на вход ланки системи?
- Дати визначення астатизму першого порядку.
- Дати визначення астатизму другого порядку.
- Як визначити з отриманих осцилограм, якого роду помилка дискретної системи?
- Установлені похибки дискретних САК.

Лабораторна робота 8

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДИСКРЕТИЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Дослідження стійкості дискретних систем. Дослідження якості регульювання дискретних систем.

Завдання

У роботі проводиться дослідження стійкості динамічних моделей дискретних систем.

Під час підготовки до виконання роботи необхідно самостійно опрацювати такі питання:

1. Дискретне перетворення Лапласа.
2. Передавальні функції дискретних САК.
3. Стійкість дискретних САК.

Порядок виконання роботи

1. Отримані передавальні функції в лабораторній роботі 7, замкнуті від'ємним однічним зворотним зв'язком.
2. Розрахувати поєднані системи та відобразити їх на комплексній площині; зробити висновки стосовно стійкості системи.
3. Визначити дискретну передавальну функцію замкненої системи.
4. Розрахувати модулі полюсів системи; зробити висновки стосовно стійкості системи.
5. Побудувати переходну та логарифмічну характеристики замкненої системи; зробити висновки стосовно стійкості системи.
6. Застосувати до дискретної замкненої системи w -перетворення та перевірити чи є стійкого за критерієм Гурвіца отримана система; зробити висновки стосовно стійкості системи.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю стійкості неперервних систем.
2. Дайте визначення неперервної системи.
3. Дайте визначення дискретної системи.
4. Наведіть умову стійкості неперервних систем.
5. Наведіть умову стійкості дискретних систем.
6. Що таке w -перетворення?
7. З якою метою використовується w -перетворення?
8. Дати визначення критерію стійкості Гурвіца.
9. Чому дорівнюють отримані коефіцієнти характеристичного рівняння, як іх значення впливає на стійкість дискретної системи?
10. Яка необхідна умова стійкості системи за критерієм Гурвіца? В яких випадках можливо його використовувати для визначення стійкості системи, а коли це неможливо?
11. Перечисліть та дайте стислу характеристику інших критеріїв стійкості.
12. Дайте визначення поняттю аналітичного конструювання регуляторів.

Лабораторна робота 9

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Мета роботи

Дослідження впливу параметрів нелінійних елементів на амплітуду і частоту автоколивань.

Завдання

У роботі дослідження проводяться на динамічних моделях спідкуючих систем керування промисловими установками, в яких враховані нелінійності електронного підсистемовача (обмеження вихідного сигналу) і системи з релейним керуванням (характеристика двопозиційного поляризованого реле).

Гід час підготовки до виконання роботи потрібно самостійно опрацювати такі питання:

1. Види характеристик суттєво нелінійних елементів САК.
2. Методи дослідження нелінійних САК.
3. Наближений аналіз нелінійних систем методом Гольдфарба і Попова.

Порядок виконання роботи

1. Зібрати модель слідкучої системи за схемою, яка зображенна на рис. 24.




Рис. 24

- Задати такі значення параметрів елементів: $K_4 = 2$; $T_9 = 0,1 \text{ с}$; $T_{18} = 0,2 \text{ с}$; $f_1 = 10 \text{ В}$.
2. Зняти осцилограми переходних процесів в системі за такими значеннями ширини лінійної частини характеристики нелінійного елемента: $a_{10} = 20; 10; 5 \text{ і } 2$.

3. Встановити постійне значення $a_{16} = 2$. Зняти осцилограму автоколивань в тій же системі за такими значеннями сталої часу виконавчого дивитуна $T_{18} = 0,1; 0,2; 0,5; 1$ с.
4. Скориставшись методом гармонічного балансу (Гольдфарба-Попова) визначити, при якому значенні a_{16} в системі виникнуть автоколивання, якщо параметри інших елементів відповідатимуть п. 1. Порівняти отримане значення a_{16} з результатами експерименту за п. 2.
5. Зібрати додаткову модель релейної системи регулювання за схемою, яка зображена на рис. 25.




Рис. 25

- Встановити такі значення параметрів елементів: $K_4 = 2$; $K_{12} = 0,5$; $T_8 = 10$ с.
6. Зняти осцилограми автоколивань в системі за такими значеннями ширини петлі гістерезиса: $a_{17} = 0,5; 2; 10$ і при $f = 0$ В. Визначити масштаби, в яких знято осцилограми.
7. Встановити постійне значення $a_{17} = 2$, зняти осцилограми автоколивань в тій же системі при наступних значеннях коефіцієнта підсилення: $K_{12} = 0,2; 1; 5$ і $f = 0$ В.
8. Задати постійне значення параметрів елементів $K_4 = 2$; $a_{17} = 2$; $K_{12} = 0,5$; $T_8 = 10$ с. Зняти осцилограми автоколивань в системі при таких значеннях зовнішнього впливу: $f = 0,5; 2; 10$ В.
1. Які системи належать до нелінійних?
2. Які характеристики належать до суттєво нелінійних?

3. На які групи поділяють методи аналізу нелінійних систем?
4. Який режим роботи нелінійної системи називається автоколивальним?
5. У чому полягає суть методу гармонічного балансу, його переваги та недоліки?
6. Що таке ідеальна релейна характеристика?
7. Дайте визначення релейної системи регулювання.
8. Який вплив чинить випадкова похибка на динаміку нелінійної системи?
9. Яким чином відбувається синтез оптимальної нелінійної системи з використанням принципу максимуму?
10. Яким чином виконується дослідження нелінійних систем?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Солов'яніков В. В., Плотников В. Н., Яковлев А. В. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования. – М.: Машиностроение, 1985. – 455 с.
2. Солов'яніков В. В., Плотников В. Н., Яковлев А. В. Теория автоматического управления техническими системами. – М.: Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1993. – 500 с.
3. Основы теории автоматического управления. В 3 ч. / А.А. Воронов. – М.: Энергия, 1989. – Ч. 1. – 300 с.
4. Основы теории автоматического управления. В 3 ч. / А.А. Воронов. – М.: Энергия, 1990. – Ч. 2. – 315 с.
5. Основы теории автоматического управления. В 3 ч. / А.А. Воронов. – М.: Энергия, 1990. – Ч. 3. – 330 с.
6. Егоров К. В. Основы теории автоматического регулирования. – М.: Энергия, 1990. – 438 с.
7. Гултьяев А.А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. – СПб: Питер. 2004. – 430 с.
8. Андрирев В.В. Самоучитель MATLAB 5.3/6.x. – СПб: Питер, 2002. – 736 с.
9. Дьяконов В.П. Самоучитель Matlab 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5 в математике и моделировании. – М.: Солон-Пресс, 2003. – 565 с.

Контрольні питання

1. Які системи належать до нелінійних?
2. Які характеристики належать до суттєво нелінійних?